

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
620075 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84; т.: 8(343) 312-44-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил
и Горноуральского городского округа
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(3435) 42-28-08, tond-n.tagil@mail.ru

Предписание № 36/ 1 /23

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 5

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Афанасьева Д.В. № 36 от «28» января 2020 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14-00 до 18-00 часов 13 февраля 2020 года, с 14-00 до 15-00 часов 03 марта 2020 г. проведена проверка инспектором ОНД ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО Тарасовым Вячеславом Витальевичем здания и помещений МАОУ СОШ № 5 по адресу: 622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Новая, 9, строение 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по АХЧ МАОУ СОШ № 5 Семячковым Павлом Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (и/или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>В кабинетах № 2, 3, 6, 7 расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.</p> <p><i>В кабинетах № 2, 3, 6, 7 пожарные извещатели расположить от светильников на расстояние не менее 0,5 м.</i></p>	<p>ст. 5, ст. 52, ст. 54, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты, установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования», п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 61</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует</p>	01.03.2021	

		<p>проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>		
2	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов: перед лестничным маршем центрального эвакуационного выхода установлена, стационарно, стойка системы контроля и управления доступом (СКУД), препятствующая свободной эвакуации людей</p> <p><i>Обеспечить беспрепятственную эвакуацию людей через центральный выход</i></p>	<p>п. 33, пп. «а» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390;</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.03.2021	
3	<p>Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (складское помещение группы № 1, 2, 3, 4, щитовой, постирочной, кладовая в пищеблоке, лаборантская на 1 этаже № 1, 2, лаборантские на 2 этаже № 1, 2, раздевалка на 2 этаже) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390;</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.03.2021	

	<p>Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (складское помещение группы № 1, 2, 3, 4, щитовой, постирочной, кладовая в пищеблоке, лаборантская на 1 этаже № 1, 2, лаборантские на 2 этаже № 1, 2, раздевалка на 2 этаже) обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности</p>			
4	<p>Не определен порядок и срок проведения работ по очистке фильтров и воздухопроводов от горючих отходов, не предоставлены акты проверок</p> <p><i>Определить порядок и срок проведения работ по очистке фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующих актов</i></p>	<p>п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390</p> <p>Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p>	01.03.2021	
5	<p>Отсутствуют механизмы для самозакрывания противопожарных дверей в складских помещениях группы № 1, 2, 3, 4, щитовой, постирочной, кладовой в пищеблоке, лаборантской на 1 этаже № 1, 2, лаборантской на 2 этаже № 1, 2, раздевалке на 2 этаже</p> <p><i>Восстановить механизмы для самозакрывания противопожарных дверей в складских помещениях группы № 1, 2, 3, 4, щитовой, постирочной, кладовой в пищеблоке, лаборантской на 1 этаже № 1, 2, лаборантской на 2 этаже № 1, 2, раздевалке на 2 этаже</i></p>	<p>п. 37.1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390;</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.</p>	01.03.2021	
6	<p>На втором этаже на дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах</p> <p><i>Установить на дверях лестничных клеток приспособления для</i></p>	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, п. 6.18 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</p> <p>п. 6.18 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p>	01.03.2021	

	самозакрывания и уплотнения в притворах			
7	Пожарный шкаф не имеет устройства для опломбирования <i>Восстановить на пожарных шкафах устройства для опломбирования</i>	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ОНДиПР г. Н.Тагил и ГТО Тарасов В.В.

" 03 " марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

" 03 " марта 2020 г.




(подпись)

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 Артюгин
Денис Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99